通学路危険箇所に係る安全対策実施状況

【江府町立奥大山江府学園（旧：江府小学校および江府中学校）】

令和7年3月18日 現在

点検年度	番号	路線名	通学路の状況、危険の内容	対策内容	対策実施状況	事業主体
3	1	町道（江尾本町）	道が狭く、車の往来も多いが、路側帯が消えている。	路側帯白線の塗り直し	○R3年度実施予定 →R5年度実施済	江府町（産業建設課）
3	2	県道52号線（小江尾）	小江尾集落入り口（吉村宅と川端宅の間）の見通しが悪い。	「子ども飛び出し注意」等の注意喚起看板設置の要望が出たが担当が対策を検討する。	○R3年度実施予定 →R5年度に看板を設置済	江府町（産業建設課）
3	3	江尾上町夜振橋	横断歩道の白線が薄くなり見えにくいところがある。	特に子ども達が利用する横断歩道の塗り直し	○R3年度実施予定 →R3年度実施済	鳥取県警
3	4	県道113号（武庫～俣野）	俣野川ダムの道路の法面で大雨が降ると土砂が落ちていることがある。	定期的な安全点検の実施	○現在定期的なパトロールを実施しているため今後も継続する。	江府町（産業建設課）
3	5	県道113号（武庫～俣野）	横断歩道の白線、路側帯が薄くなり、車で通っても見えにくいところがある。	特に子ども達が利用する横断歩道等の塗り直し	○R3年度実施済	鳥取県警
3	6	町道（武庫集落内）	集落内の白線が消えている。	白線の塗り直し	○R3年度実施予定 →R5年度実施済	江府町（産業建設課）
3	7	町道（武庫集落内）	元「日野土木」横の水路 道路から水路までの高さがあり、落下防止の柵等もなく危険。	落下防止等の対策の実施	○近隣住民の車両の出入り口であるため対策は困難だが、検討する。 →R4年度に柵を設置済	江府町（産業建設課）
3	8	県道113号線（武庫えんちゃん前）	えんちゃん神奈川店前の横断歩道が消えている。	白線の塗り直し	○R3年度実施済	鳥取県警
3	9	県道113号線（あやめ前）	あやめ前県道の歩道が狭く児童生徒の歩行に危険がある	ガードレール設置の要望があったが、バスの停留所であることから設置が困難と思われる。また、該当箇所は道路より高い位置にあるため危険度は低いと考えられるため対策不要とした。	○対策実施しない	鳥取県
3	10	江尾上町バス停付近カーブ	以前に発生した事故を受けてガードレールを設置したが、追加の対策の有無の検討を要する。	看板の設置等その他の対策の必要性を検討したが、既に注意喚起の看板やガードレールを設置しているため対策不要とした。	○対策実施しない	鳥取県
3	11	国道181号 武庫1工区	バス停車時は横断歩道との離隔が狭く、バスから降車した歩行者が横断歩道を渡る際に死角が生じるため、歩道整備を行うことで安全性を確保する必要がある。	歩道の設置・拡幅	○R6年度実施済	鳥取県
3	12	国道181号 武庫2工区	バス停車時は横断歩道に車体がかかる位置関係となり、バスから降車した歩行者が横断歩道を渡る際に死角が生じるため、歩道整備を行うことで安全性を確保する必要がある。	歩道の設置・拡幅	○R5年度実施済	鳥取県