

## 江府町内通学路の対策箇所一覧表

対策実施状況

平成28年3月31日 現在

【江府小学校、江府中学校】

点検年度	小中区分	路線名	場所	通学路の状況、危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
24	小	町道小江尾学校線	1	従道路からの車両が死角となる建物から離れて停車するような措置が必要。 T字路（小江尾学校線と集落入口）で車との接触の恐れがある。	○停止線の向きを修正して、交差点停止車両位置を改善。 ○歩道にストップマークを描き、一度止まって確認するように指導する。	○実施済 ○実施済	○江府町（建設課） ○学校（PTA）
24	小	町道江尾久連大谷線	2	落石及び転落の恐れ（久連～美女石）	○ガードレールとガードレールの開口部は当面チェーン等で転落防止処置を行う。	○実施済	○江府町（建設課）
24	小	国道482号	3	従道路からの車両が、歩道の手前で確実に停車する措置が必要。 （停止線を歩道からある程度離して設置する。） ○遮断機内の路側帯の白線が消えている ○本町五丁目高台からの町道との接続部に横断歩道が必要	○遮断機内の路側帯の白線の復旧を行う。	○実施済	○JR（鳥取県）
24	小	国道482号	4	道路のカーブ部分のため、横断歩道標識が見えにくいので、町道側（駅側）にも設置する。	○横断歩道の端にストップマークを描き、一度止まって確認するように指導する。 ○車輛の減速対策として、「学校有り」の警戒標識を設置	○実施済 ○実施済	○学校（PTA） ○鳥取県
24	小	国道482号	5	転落の恐れ	○転落防止柵の設置 ガードパイプ設置による転落防止（上手、下手2箇所）	○実施済	○鳥取県

## 江府町内通学路の対策箇所一覧表

対策実施状況

平成28年3月31日 現在

【江府小学校、江府中学校】

点検年度	小中区分	路線名	場所	通学路の状況、危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
24	小	国道482号	6	従道路からの車両が死角となる建物から離れて停車するような措置が必要。 (下校時、見通しが悪く車両との接触の恐れ、ストップマーク小さい)	○歩道の端にストップマークを描き、一度止まって確認するように指導する。	○実施済	○学校 (PTA)
24	小	町道江尾町内1号線	7	新町通りに出る際に見通しが悪く危険、飛び出しによる交通事故も発生している。 (上の段広場への道、東祥寺への道)	○路側帯の端にストップマークを描き、一度止まって確認するように指導する。	○実施済	○学校 (PTA)
24	小	町道江尾本町停車場線	8	交差点の明確化を行い注意喚起が必要。	○交差点マーク (T字) の明確化。 ○分かりやすいストップマークの設置 (歩行者への注意喚起)	○実施済 ○実施済	○江府町 (建設課) ○学校 (PTA)
24	小	主要地方道 (県道) 岸本江府線	9	○歩道が無く危険である。 ○踏切の遮断機が下りているとき (児童下校時、米子側) に、待つスペースが狭く、巻き込みの恐れがあるため危険である。 ○踏切横断後 (児童登校時、根雨側)、歩行者と車を分離するもの (縁石など) が無いため、危険である。 ○路肩が狭く危険である。	○歩道の設置 ○ポールの設置 ○ガードパイプ又は縁石の設置	○実施済 (踏切付近) ○実施済 ○実施済	○鳥取県

## 江府町内通学路の対策箇所一覧表

対策実施状況

平成28年3月31日 現在

【江府小学校、江府中学校】

点検年度	小中区分	路線名	場所	通学路の状況、危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
24	中	町道西門坂線	10	交差点の明確化を行い注意喚起する。 (分かりやすいストップマークの設置、 歩行者への注意喚起)	○交差点マーク（T字）の 明確化。	○実施済	○江府町 (建設課)
24	中	県道如来原御机線	11	バス停上側の視距障害物除去。 (雑木等の伐採・撤去)	○バス停上側の視距障害物 除去。 (雑木等の伐採・撤去)	○実施済	○鳥取県
24	中	町道御机線	12	自動車をナビゲーションシステムが案内 し、集落の外にバイパスがあるにもか かわらず、集落の中をスピードを出して通 過する自動車が多く、歩行者にとって危 険である。	○集落の出入口等に徐行看 板等設置し運転手に注意喚 起する。	○実施済	○江府町 (建設課)
24	中	町道江尾貝田三ノ沢線	13	歩行者用の転落防止柵の設置。 (側溝に寄り過ぎて転落の危険)	○歩行者用の転落防止柵の 設置。	○実施済	○江府町 (建設課)
25	小	町道江尾本町停車場線	14	路側帯の白線が薄くなっている。	○鳥取県との業務連携によ り白線を引く。	○実施済	○江府町 (建設課)

## 江府町内通学路の対策箇所一覧表

対策実施状況

平成28年3月31日 現在

【江府小学校、江府中学校】

点検年度	小中区分	路線名	場所	通学路の状況、危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
25	小	国道181号沿線	15	鉄穴橋入口バス停からの迂回路の草が生茂っており、危険。	○定期的な維持管理(草刈)の実施 ○歩道の設置	○実施済 ○実施済	○江府町 (建設課) ○鳥取県
25	小	町道久連洲河崎線	16	子供の国保育園前の横断歩道が消えかかっている。	○横断歩道の白線を引く。 (久連洲河崎線の全体的な町道補修の中で実施)	○実施済	○江府町 (建設課)
25	中	国道181号線	17	上り車線の車両の方が武庫から江尾に向かう下り線の車両の方が高速となり、横断歩道を渡るとき危険である。	○保護者、児童、生徒への注意喚起、PTA等による見守りの実施 (随時)	○実施済	○学校 (PTA)
25	中	県道上徳山俣野江府線	18	一旦地内で街灯が暗く、下校時の安全確保が必要。	○防犯灯の効果的な設置、周囲の状況(草木)等の障害物がないか現地調査の実施。 →防犯灯のLED化により照度を上げた。	○実施済	○江府町 (総務課)
26	中	国道181号線	19	生徒が安全に歩道を横断するために歩行者用の信号機が必要。(車の信号を確認して渡らないといけない)	○歩行者用の信号機設置	○実施済	○鳥取県

## 江府町内通学路の対策箇所一覧表

対策実施状況

平成28年3月31日 現在

【江府小学校、江府中学校】

点検年度	小中区分	路線名	場所	通学路の状況、危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
27	小	県道上徳山俣野江府線	20	防犯灯のLED化を行ったが、一旦地内でまだ暗い場所があり、下校時の安全確保が必要。(一旦踏み切りと新道集落方面の一つ目の防犯灯との間)	○防犯灯の設置		○江府町 (総務課) 又は ○集落
27	小	町道江尾宮ノ段線	21	踏切の遮断機が下りているときに、登校中の児童が待機するスペースが狭く危険である。(国道482号と町道江尾宮ノ段線のT字路付近)	○遮断機付近の石の撤去及び外側線の引き直しによりスペースを確保する。		○江府町 (建設課)
27	小	国道482号線	22	歩道に縁石はあるが、車もスピードが出ており、ガードレールが必要。	○ガードパイプ又は路面への減速表示の設置		○鳥取県
27	中	国道181号線	23	歩道に縁石はあるが、交通量も多く、過去に事故もあり、ガードレールが必要。	○ガードパイプの設置		○鳥取県
27	中	国道181号線	24	信号機のある横断歩道の近くの脇道から出る車が、横断中の歩行者と接触する心配がある。注意喚起になるものが必要。	○横断歩道の塗り直し ○植木を伐採し、運転者から歩行者を認識しやすくする。 ○運転者への注意看板の設置	○実施済 (植木伐採済み)	○警察 ○鳥取県 ○江府町 (建設課)